

Centralförrådsbyggnad för
Ulricehamns kommuns byggnadskontor
Översiktlig PM över grund-
förhållanden.

Borås 1973-04-18

Viktsondering har utförts i 16 punkter på det aktuella området. Av dessa har 4 st nedförts till fast botten för viktsondering, 8 st till 3 meters djup och 4 st till 2 meters djup.

Med ledning av gjorda observationer vid sonderingsarbetet kan följande sägas om de genomborrade jordlagren. (Se även tillhörande ritningar G1-G3).

Jorden inom området synes bestå av mycket fast molf-lera med cirka 1-8 meters mäktighet. Den mörka leran underlagras troligen av mycket fast lagrad bottemorän. Jordlagren inom området synes i stort vara homogena. Av borrhål 12 och 13 framgår dock en mindre fast lagring av jorden. Dessa borrhål är belägna inom den norra delen av det undersökta området intill den nederoderade bäckravinen och är utförda i en svag erosionssvacka. Detta område bör undersökas mer i detalj om det avses bli bebyggt.

Lars G. Iwers



FOTOSTATKOPIA

Överensstämmer med
originallet intygas

